

N° 7331

**PX GOLD LF ECO****PX DENTAL SA**

<b>BLANC</b>	<b>ALLIAGE DENTAIRE UNIVERSEL</b>
<b>WEISS</b>	<b>DENTAL UNIVERSALLEGIERUNGEN</b>
<b>BIANCO</b>	<b>LEGA DENTALE UNIVERSAL</b>
<b>WHITE</b>	<b>DENTAL UNIVERSAL ALLOY</b>
<b>BLANCO</b>	<b>ALEACIÓN DENTAL UNIVERSAL</b>

% = Au: 2.0, Pd: 32.9, Ag: 58.0, Zn: 3.5, In: 1.5,  
Sn: 2.0, Ru: < 1%

10.7 g/cm<sup>3</sup>  
1050-1110° C  
16.6/16.9 µm/m° C

ISO 9693 /22674

Fabriqu  par / Hergestellt von / Fabricato da /  
Made by / Fabricado por

**PX DENTAL SA**

Champs-Montants 16a, 2074 Marin  
Switzerland

T. +41 (0)32 924 21 20 F +41 (0)32 924 21 29

www.px dental.com

**PX DENTAL SA**  
CH - 2074 MARIN

## Mode d'emploi

### 1. Modelage, alimentation, rev tement

- Selon les proc d s habituels pour les alliages c ramo-m talliques.
- Modelage avec des  paisseurs de paroi sup rieures   0.3 mm.
- Utiliser uniquement un rev tement   base de liant phosphate.

### 2. Pr chauffage du cylindre

- Respecter le temps de prise, les paliers de chauffe et les indications du rev tement utilis .
- Maintenir le cylindre   750° C pendant 30-45 min.

### 3. Creusets et masselottes

- Utiliser des creusets en c ramique.
- Ajouter au minimum 1/3 d'alliage neuf. L'alliage r utilis  doit  tre parfaitement propre.

### 4. Fonte

- Pour l'alliage PX GOLD LF ECO la temp rature indicative de coul e est de 1310°C en creuset c ramique.
- L'emploi d'acide borique est recommand  et am liore la qualit  de la coul e.
- Laisser refroidir le moule lentement jusqu'  temp rature ambiante.

### 5. Traitement de la coul e

- D moulage des armatures: par sablage (grains de 50-125 µm).
- D caper les  l ments apr s coul e ou apr s brasage.
- D grossissage et nettoyage: avec fraises extra-fines ou avec meulettes en corindon   liant c ramique, sabler avec (grains de 50-125 µm) et nettoyage aux ultrasons ou au jet de vapeur.

### 6. Oxydation

- 10 min   800° C sous vide.

### 7. Application de la c ramique

- Utiliser les temp ratures et les temps indiqu s par le fabricant de la c ramique.
- PX GOLD LF ECO est compatible avec les masses de c ramique traditionnelles (  basse fusion).

### 8. Soudure

- Avant cuisson: utiliser la brasure PX SOLD LF 950   950° C avec un flux appropri .
- Apr s cuisson: utiliser la brasure PX SOLD 700   750° C avec un flux appropri .

## Verarbeitungsanleitung

### 1. Modellieren, einbetten

- Nach den allgemein angewandten Grunds tzen f r Aufbrennlegierungen.
- So modellieren, dass eine minimale Endwandst rke von 0.3 mm gesichert ist.
- Nur Phosphat-gebundene Einbettmassen verwenden.

### 2. Vorw rmen

- Einbettmassespezifische Daten (Abbindezeit, usw) respektieren.
- Vorw rmetemperatur 750° C, diese w hrend mind. 30-45 min halten.

### 3. Tiegel, Gusskegel

- PX GOLD LF ECO soll in Keramiktiegeln geschmolzen werden.
- Stets mindestens 1/3 Neumaterial zugeben. Die verwendeten Gusskegel m ssen absolut sauber sein.

### 4. Giessen

- Gusstemperatur f r PX GOLD LF ECO: 1310° C im Keramiktiegel.
- Die Verwendung von kristallisierter Bors ure wird empfohlen.
- Nach dem Guss die Muffel langsam auf Raumtemperatur abk hlen lassen.

### 5. Behandlung des Gusses

- Ausbetten der Ger ste: durch sorgf ltiges Abstrahlen (Korngr sse von 50-125 µm).
- Elemente nach dem Guss und nach dem L ten abbeizen.
- Ausarbeiten: mit kreuzverzahnten Fr sern oder mit keramisch gebundenen Edelkorundschleifk rpern. Nochmals sorgf ltiges Abstrahlen (Korngr sse von 50-125 µm) und im Ultraschall oder im Dampfstrahl gr ndlich reinigen.

### 6. Oxydieren

- 10 min bei 800° C unter Vakuum.

### 7. Verblenden

- Brandf hrung nach Empfehlung der Keramik-Hersteller.
- PX GOLD LF ECO ist f r niederschmelzende Keramikmassen mit hohem Ausdehnungskoeffizient geeignet.

### 8. L ten

- Vor dem Brand: Lot PX SOLD LF 950 bei 950° C verwenden.
- Nach dem Brand: Lot PX SOLD 700 bei 750° C im Keramikofen verwenden.

## Istruzioni d'uso

### 1. Modellazione, alimentazione, messa in rivestimento

- Seguire i procedimenti abituali validi per le leghe oro-ceramica.
- Modellare rispettando uno spessore di pareti minimo di 0.3 mm.
- Utilizzare solo rivestimenti a base di fosfato.

### 2. Preriscaldamento

- Attenersi alle raccomandazioni del fabbricante del rivestimento (tempo di presa, preriscaldamento, ecc).
- La temperatura di preriscaldamento a 750° C deve essere stabilizzata tra 30 e 45 min.

### 3. Crogioli, materozze

- La lega PX GOLD LF ECO deve essere colata in crogioli in ceramica.
- Aggiungere almeno 1/3 di lega nuova per ogni fusione. Per riutilizzare la materozza, rimuovere tracce di rivestimento e altri residui.

### 4. Fusione

- Per la lega PX GOLD LF ECO fissare la temperatura di fusione a 1310° C per un crogiolo in ceramica.
- Si raccomanda l'impiego di acido borico cristallizzato.
- Lasciare raffreddare lentamente la fusione a temperatura ambiente.

### 5. Trattamento dell' armatura

- Sabbiare utilizzando sfere di vetro o ossido d'alluminio puro (grani da 50 a 125 µm).
- Decappare gli elementi dopo la colata o prima della saldatura.
- Rifinitura e pulizia: utilizzare punte montate al corindone a legante ceramico. Sabbiare utilizzando sfere di vetro o ossido d'alluminio puro (grani da 50 a 125 µm) e pulire l'armatura con ultrasuoni o con getto di vapore.

### 6. Ossidazione

- 10 min, sotto vuoto a 800° C.

### 7. Cottura

- Si raccomanda di realizzare la cottura seguendo le istruzioni del produttore.
- PX GOLD LF ECO   compatibile con tutte le porcellane de bassa fusione pi  diffuse.

### 8. Saldatura

- Prima della cottura: utilizzare la saldatura PX SOLD LF 950 a 950° C con flux.
- Dopo la cottura: utilizzare la saldatura PX SOLD 700 a 750° C con flux.

## Instructions for use

### 1. Waxing up, spruing, investing

- Follow the general prescriptions for bonding alloys.
- The ultimate thickness of the cast coping should not be less than 0.3 mm.
- Use only a high-heat phosphate-bonded investment material. For the alloy PX GOLD LF ECO we recommend to use the PX Extravest investment.

### 2. Preheating

- Observe manufacturer's recommendations with regard to setting times, temperature levels, etc.
- Keep the cylinder at 750° C for a soaking period of 30-45 min.

### 3. Crucibles and casting buttons

- The use of a ceramic crucible is recommended.
- Add at least 1/3 of new alloy. When remelted casting buttons should be perfectly clean.

### 4. Melting

- For PX GOLD LF ECO casting temperature is 1310° C with a ceramic crucible.
- The use of crystallized boric acid is recommended.
- Bench cool the casting ring.

### 5. Treatment of the casting

- Devesting: by blasting (grain size of 50-125 µm).
- Following casting or soldering, the frame may be pickled.
- Preparing the framework and cleaning: trim the framework preferably using carbide burs or fine carborundum stones at low speed another blasting (grain size of 50-125 µm) and preceding oxidation clean the frameworks in an ultrasonic unit or with a steam cleaner.

### 6. Oxidation

- 10min with vacuum at 800° C.

### 7. Porcelain application

- Porcelain applications are subject to the manufacturers instructions.
- PX GOLD LF ECO is compatible with low fusing ceramics (like Duceragold). Please observe the required coefficient of expansion.

### 8. Soldering

- Pre-bond: use PX SOLD LF 950 solder at 950° C with a flux.
- Post-bond: use PX SOLD 700 solder at 750° C with a flux.

## Modo de empleo

### 1. Modelaje, alimentación, revestimiento

- Según los procedimientos habituales para las aleaciones ceramometálicas.
- Modelaje con espesores de pared superiores a 0.3 mm.
- Utilizar solamente un revestimiento a base de fosfato. Recomendamos para la aleación PX GOLD LF ECO el revestimiento rápido PX Extravest.

### 2. Pre calentamiento del cilindro

- Respetar el tiempo inicial, los aumentos sucesivos de calentamiento y las indicaciones del revestimiento utilizado.
- Mantener el cilindro a 750° C durante 30-45 min.

### 3. Crisoles y mazarotas

- Utilizar preferentemente los crisoles de cerámica.
- Añadir como mínimo 1/3 de aleación nueva. La aleación reutilizada debe estar perfectamente limpia.

### 4. Colado

- Para la aleación PX GOLD LF ECO la temperatura indicativa de colada es de 1310° C en crisol cerámico.
- Recomendamos el uso de ácido bórico, que además, mejora la calidad de la colada.
- Dejar enfriar el molde lentamente hasta la temperatura ambiente.

### 5. Tratamiento de la colada

- Vaciado de las armaduras: por proyección de arena (granos de 50-125 µm).
- Decapar los elementos después de la colada o después de soldar.
- Desbastado y limpiado: con fresas extra finas o con muelas de corindón con aglomerado cerámico, proyectar arena (granos de 50 - 125 µm). Y limpiar con ultrasonidos o chorro de vapor.

### 6. Oxidación

- 10 min. a 800° C, con vacío.

### 7. Aplicación de la cerámica

- Aplicar las temperaturas y los tiempos indicados por el fabricante de la cerámica.
- PX GOLD LF ECO es compatible con las masas de cerámica tradicionales (de baja fusión).

### 8. Soldadura

- Antes de cocción: utilizar la soldadura PX SOLD LF 950 a 950° C con un flux apropiado.
- Después de cocción: utilizar la soldadura PX SOLD 700 a 750° C con un flux apropiado.